



DOO

"Interomega"**Interomega d.o.o.** trgovina-usluge

Mileticeva 34, 21400 Backa Palanka, SRB

☎ +381 (21) 750 776, 6044 647

E-mail: interomega@ptt.yu**PIB: 100751773**

GRASS GLASS COAT DT-0118

Zaštitni keramički premaz za staklo

OPIS PROIZVODA:

Zaštitni keramički premaz sa staklo, sa odbojnošću prema prljavštini i vodi.

- Funkcija odbijanja prljavštine i vode i od 8 meseci
- Bolji vozačev pregled tokom padavina
- Efekat otkotrljavanja kapi 40% pri brzini

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

1. Očistiti staklo sa Glass Clean ručno ili automatski, zatim odmastiti površinu pomoću Removera i osušiti je.
2. Sipati par kapi Glass Coat na sušer i naneti unakrsno po celoj površini
3. Ostaviti da se osuši 1 minut, zatim istrljati suvom čistom krpom od mikrofibera
4. Izbegavati kontakt tretirane površine sa vodom narednih 12 sati

Tehničke osobine:

Izgled: bezbojna tečnost karakterističnog mirisa,

pH (1 %): Nije primenljivo,

Gustina : 891 kg/m³;

Tačka paljenja: 21 °C



OPASNOST

INFORMACIJE O OPASNOSTIMA:

Iritacija oka, 2: H319 - Dovodi do jake iritacije oka

Zapaljive tečnosti, 2: H225 - Lako zapaljiva tečnost i para

Iritacija kože, 2: H315 - Izaziva iritaciju kože

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, 3: H336 - Može da izazove pospanost i nesvesticu

MERE PREDOSTROŽNOSTI:

P210: Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

P302+P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.

P303+P361+P353: AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširati se.

P301+P340: AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.

P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P370+P378: U slučaju požara: Koristiti ABC prah za gašenje.

P501: Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa sistemom sakupljanja razdvojenih vrsta otpada koji se primenjuje kod vas.

U radu se oslanjati na MSDS i nalepnicu na ambalaži proizvoda

Ovlašćeni zastupnik, distributer i serviser

